وزارة السكنى و سياسة المدينة

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵙⵙⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ

بـلاغ صحفـي

على اثر الانهيار الجزئي المفاجئ للمنزل رقم 533 بدرب الكبص سيدي يوسف بن علي الوسطى يوم الثلاثاء 21 فبراير 2017 حوالي الساعة العاشرة ليلا، و الذي تسبب في وفاة ثلاث أشخاص (امرأة و طفلين) و إصابة ثلاثة آخرين بجروح خفيفة ، انتقلت إلى عين المكان لجنة مكونة من مختلف المصالح المختصة تحت رئاسة والي جهة مراكش اسفي، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة و الاستعجالية في هذا الشأن.

و قد قامت هذه اللجنة بإجراء بحث في الموضوع حيث تبين أن المنزل المنهار جزئيا لا يوجد ضمن لائحة المنازل موضوع برنامج المنازل الآيلة للسقوط بسيدي يوسف بن علي الشطر الثاني و لم يسبق لساكنته أن وضعت أية شكاية لدى السلطات المحلية أو المصالح المختصة .

و قد بني سنة 1962 بالاسمنت المسلح .

ومن المرجح أن تكون أسباب الانهيار راجعة إلى عدم احترام المواصفات التقنية في البناء.

و بناء على هذا البحث، تقرر ما يلي:

- إجراء خبرة أولية من طرف مكتب الدراسات مختص لهذا المنزل و المنازل المجاورة كإجراء احترازي ووقائي
- استصدار قرارات الإفراغ و الهدم من طرف المصالح الجماعية المختصة بصفة مستعجلة
- إتمام عملية الهدم من طرف الشركة المختصة
- اتخاذ الإجراءات اللازمة عند إجراء الخبرة بخصوص هذا المنزل و كذلك المنازل المجاورة درءا لكل أخطار يمكن أن تحصل في محيطه.